

ريفيت

EEAB Studio Limited LLC

تقدير أولي لتكلفة الإصلاح

رقم التقدير RV-2026-000000
التاريخ 22 سبتمبر 2026 في 12:00 م
صالح حتى 24 سبتمبر 2026 في 12:00 م

المركبة	رقم الشاصي (VIN)
Nissan Patrol Y62 2019	JN8AY2NF5K9350111

#	رقم القطعة	الوصف · المتجر	الحالة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
1	62022-1LB0H	صدام أمامي مؤكد Al Nasr Auto Parts · 14 يوم	تجاري، جديد	1	1,320.00 د.إ.	1,320.00 د.إ.
2	26060-6JL0A	مصباح أمامي أيسر مؤكد Gulf Optics · 3 يوم *	أصلي، جديد	1	7,450.00 د.إ.	7,450.00 د.إ.
3	62030-1LA0A	دعامة الصدام الأمامي مرجح Souq Al Haraj — Rashid · 1 يوم	تجاري، جديد	1	580.00 د.إ.	580.00 د.إ.
4	01553-09321	BUMPER CLIP مؤكد Al Nasr Auto Parts · 0 يوم لدى المتجر 8 من 12	تجاري، جديد	12	15.00 د.إ.	180.00 د.إ.

* سيؤكد المتجر هذا السعر قبل الطلب

إجمالي القطع 9,530.00 د.إ.

أسعار المتاجر. ضريبة القيمة المضافة حسب فاتورة المتجر.

قطع بدون سعر

لم يقدم أي متجر سعرًا لها بعد. غير مشمولة في الإجمالي.

مرجح × 1

مكثف المكيف · 92100-1LA0A

الأعمال والإجراءات

تحدد الورشة تكلفتها. غير مشمولة في الإجمالي.

إصلاح وطلاء: رفرف أيسر

ضبط زوايا العجلات

ما لا يظهر في الصور

افحصها في الورشة: قد تغيّر التقدير.

الوسائد الهوائية

شاسيه المقدمة

هذا تقدير مبني على الصور وليس تقرير خبير. ريفيت ليست البائع: المتجر مسؤول عن القطعة وجودتها وضمانها وإرجاعها.

إصلاح الهيكل في الإمارات يتطلب تقرير شرطة.

EEAB Studio Limited LLC · مدينة مصدر، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

نموذج