

Образец: вымышленная машина и вымышленные магазины. Ваша смета будет о вашей машине.

Rivet

EEAB Studio Limited LLC

Предварительная смета на ремонт

Смета № RV-2026-000000
Дата 22 сентября 2026 г. в 12:00
Действительна до 24 сентября 2026 г. в 12:00

Автомобиль Nissan Patrol Y62 2019 VIN JN8AY2NF5K9350111

№	Номер детали	Наименование · Магазин	Состояние	Кол-во	Цена	Сумма
1	62022-1LB0H	Бампер передний Подтверждено Al Nasr Auto Parts · 14 дн.	Аналог, новая	1	1 320,00 AED	1 320,00 AED
2	26060-6JL0A	Фара левая Подтверждено Gulf Optics · 3 дн. · *	Оригинал, новая	1	7 450,00 AED	7 450,00 AED
3	62030-1LA0A	Усилитель переднего бампера Вероятно Souq Al Haraj — Rashid · 1 дн.	Аналог, новая	1	580,00 AED	580,00 AED
4	01553-09321	BUMPER CLIP Подтверждено Al Nasr Auto Parts · 0 дн. У магазина 8 из 12	Аналог, новая	12	15,00 AED	180,00 AED

* Цену магазин подтвердит перед заказом

Итого по деталям **9 530,00 AED**

Цены магазинов. НДС — по счёту магазина.

Детали без цены

Ни один магазин ещё не назвал цену. В итог не входят.

Радиатор кондиционера · 92100-1LA0A

× 1 Вероятно

Работы и процедуры

Стоимость назовёт сервис. В итог не входит.

Правка и окраска: Крыло переднее левое

Развал-схождение

Что по фото не видно

Проверьте в сервисе: это может изменить смету.

Подушки безопасности

Лонжероны

Это оценка по фотографиям, а не экспертиза. Rivet не продавец: за деталь, её качество, гарантию и возврат отвечает магазин.

Кузовной ремонт в ОАЭ принимают только с полицейским отчётом.

EEAB Studio Limited LLC · Masdar City, Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты

ОБРАЗЕЦ